

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure		

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Bremsen, Räder 6
(44)

17. September 1962

Stopplichter TAUNUS 17M

In einigen Fällen wurde festgestellt, dass die Stopplichtschalter am Hauptbremszylinder undicht wurden. Betroffen sind Fahrzeuge aus der Produktion ab März 1962, etwa ab Motor-Nr 240.000.

Bitte, weisen Sie Ihr Werkstattpersonal an, bei Inspektionen und Kontrolldiensten auf die Stopplichtschalter ein besonderes Augenmerk zu richten. Undichte Schalter müssen sofort ausgewechselt und zur Untersuchung ins Werk gegeben werden.