

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteur		
				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kühlanlage 2
(13)

13. September 1965

Wärmetauscher 17M und 20M

Falls es im Reparatur- und Reklamationsfall erforderlich ist, den Wärmetauscher bei dem Heizkörper der Firma Sofica auszutauschen, ist auf folgendes zu achten:

Der mit einem blauen Klebestreifen gekennzeichnete Stutzen des Wärmetauschers muss im Heizkörpergehäuse immer rechts oben liegen, damit das an dieser Stelle eingelötete Entlüftungsrohr frei bleibt. Bei Heizanlagen der Firma Behr ist keine besondere Einbaulage erforderlich.

b. w.

