

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteurs			
		✓					

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kraftstoffanlage 1  
(3)

12. Juli 1965

Aussetzer an V6-HC-Motoren

Mit unserer Technischen Mitteilung "Kraftstoffanlage 24 (261)" wiesen wir darauf hin, dass an Fahrzeugen mit schlechtem Übergangverhalten der Vergaser auszuwechseln ist. Sollte mit diesen neuen Vergasern das Übergangverhalten noch nicht ganz befriedigen, so ist genau wie beim 20M Vergaser ein 1,5 mm Ring unter das Schwimmemadelventil zu montieren (siehe "Kraftstoffanlage 25/270"). Der 1,5 mm Unterlegtring ist unter der Bestell-Nr 405 842 zu beziehen.

Sollte auch dann das Übergangverhalten noch nicht einwandfrei sein, so muss geprüft werden, ob das Ansaugfilter zugesetzt ist. D h bei Fahrzeugen mit Papiersternfilter ist die Filterpatrone gegen eine neue auszuwechseln (siehe TM "Motor 42/286") oder wenn ein Nassluftfilter montiert wurde, muss dieses in Benzin ausgeschwenkt werden.

Ausserdem ist die Aussenbelüftung des Schwimmergehäuses auf einwandfreie Funktion zu überprüfen (siehe TM "Kraftstoffanlage 23/227") und es muss auf festen Sitz der Schlauchschellen an dem Verbindungsschlauch Vergaser - Bremsverstärker geachtet werden.