

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure		
				107		45.60

TECHNISCHE MITTEILUNG
FORD WERKE AG KÖLN - KUNDENDIENST



Aufbau, Federn 28
 (140)

12. Dezember 1963

Gummidichtung Rückwandtür Taunus Turnier

Ab Motor-Nr 802 528, gebaut am 4. 12. 1963, ist die Dichtlippe der Gummidichtung für die oben angeschlagene Hecktür verstärkt worden. Gleichzeitig wurde der Bestand unseres Ersatzteillagers geräumt. Es werden ab sofort nur noch Dichtungen mit verstärkter Dichtlippe unter der alten Teil-Nr 568 085 ausgeliefert.

Bei eventuellen Reklamationen über Undichtigkeiten an der oben angeschlagenen Hecktür empfehlen wir, ausschließlich die Gummidichtung neuer Ausführung zu verwenden.

Gummidichtungen der alten Ausführungen aus Ihrem Ersatzteillager bitten wir Sie mit einem MB-Formular (Form 1863) an uns einzuschicken.