

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			

W/08.01.09

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



17. Februar 1964

Motor 22
(153)

Lagerschalen Taunus 17M und Transit

Bei eventuellen Reparaturen an al l e n 1,7 l Motoren ab Motor-Nr 684 987, gebaut am 26.8.1963, ist unbedingt darauf zu achten, dass beim Einbau neuer Lagerschalen nur Intermediate Lagerschalen verwendet werden dürfen. (Vergleiche TM 124, Motor 19, Punkt 19).

Der Einbau von Lagerschalen der bisherigen Ausführung ist auf jeden Fall zu unterlassen, da sonst Lagerschäden auftreten können.