Zur Kenntnis
genommen

Auftrags-Annehmer

Monteure

TE MISCHE MITTEILUNG
WERKE AG KOLN - KUNDENDIENST

Ford

Elektrische Anlage 5

(81)

7. Juli 1966

## Neue Türkontaktschalter für Innenbeleuchtung

Seit Anfang des Jahres 1966, Motor-Nr FL 36 086, werden in alle unsere Fahrzeuge (P4, P5 und Transit) neue Türkontaktschalter eingebaut, die durchs Türscharnier betätigt werden.

Im Reparatur- bzw Reklamationsfall können diese neuen Türschalter auch an Fahrzeugen früheren Baudatums an der alten Stelle in der Türsäule eingebaut werden. In diesem Fall ist jedoch am Ende des Kabels zum Türkontaktschalter ein Kabelschuh anzubringen, der in die Nute des Türschalters eingesteckt wird.

Die für diese Montage erforderlichen Teile

Türkontaktschalter


Teil-Nr 0-625 347

Kabelschuh

0-709 011

können Sie durch unsere Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" beziehen.

the second control of the second second



Contract to the second of the second